

Restauration des verrières LALIQUE, stockage et conservation.

2018. Malgré un stockage sécurisé de qualité, en attente du démarrage de la restauration, des dégradations organiques apparurent sur les verrières. Ce fut l'occasion de procéder à un nettoyage et à une désinfection de l'ensemble des dalles de verre stockées. Ces travaux, financés par le Foyer Rémois et la DRAC ont abouti à un nouveau mode de stockage améliorant en particulier la ventilation. Ainsi les dalles ont-elles pu sans dommage attendre de voir venir le moment de leur restauration.



2018. Dans le même temps était lancée la réflexion sur le type de serrurerie à mettre en œuvre pour accueillir les verrières au terme de leur restauration. Un prototype de châssis moderne a été l'objet d'études attentives pour permettre, lors de la remise en place des dalles de verre, de supprimer les contraintes de charge qui furent l'une des causes premières de la dégradation des verrières. Un système ingénieux de taquet permet à chaque dalle de profiter d'un appui bien réparti sans contrainte sur la dalle inférieure.

